


Co o czwartej rewolucji
przemysłowej powiedziała by Winston
Churchill? Czyli jak nie mylić
efektywności
z efektownością.




To jest Andrzej!



1. Droga produktu



2. Parametry procesów



3. Ilość pracowników



4. Wąskie gardła



5. Parametry specyficzne



Podsumowanie:

1. Droga produktu – od przyjazdu buraka do wyjazdu zapakowanej palety
2. Parametry procesu - Wydajność, liczba osób, przestoje
3. Ilość pracowników
4. Wydajność – wąskie gardła drogi produktu
5. Warunki specjalne procesów

6. Co dalej?



Ale co ma z tym wspólnego Winston Churchill?

*„Bez względu na to jak
świetna jest strategia,
zawsze powinieneś patrzeć
na rezultaty”*





Dziękuję