



Grupa Pfeifer & Langen
w Polsce

Kampania 2011/2012

Konferencja Pokampanijna STC
Warszawa 16-17 luty 2012

Dominik Stefański




1. Informacje o kontraktacji i skupie buraków
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP



1. **Informacje o kontraktacji i skupie buraków**
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP




Areał upraw






Skup buraków






Plony






Polaryzacja





Średnia zawartość cukru w burakach





1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP



Podstawowe dane surowcowe

Kontraktacja buraków (16%) [t]	2 703 433
Powierzchnia uprawy [ha]	52 718
Skup buraków [t]	3 026 753
Plon buraków [t/ha]	57,54
Polaryzacja [% ck]	18,37
Biologiczny plon cukru [t/ha]	10,57
Zawartość azotu aminokwasowego [mmol/1000 g buraka]	14, 01
Buraki przechowywane w okrytych przyzmach [t]	534 561



1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. BHP




Kampania 2011/2012

Początek kampanii	08-09-2011
Zakończenie kampanii	16-01-2012
Przerób buraków [t]	3 026 753
Produkcja cukru [t]	513 400
Polaryzacja [% ck]	18,37




Średni przerób dobowy






Przeroby dobowe fabryk






Długość kampanii






Zużycie energii pierwotnej






Zużycie energii elektrycznej






Zużycie kamienia wapiennego





Zużycie paliwa w piecu wapiennym





1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. **Inwestycje**
5. BHP



Grupa Pfeifer & Langen
w Polsce

Płytowa
chłodziarka
cukru w
Cukrowni
Głinojeck





Grupa Pfeifer & Langen
w Polsce

Mieszadło chłodzące cukrzycy C w Cukrowni Głinojeck





Grupa Pfeifer & Langen
w Polsce

Oczyszczalnia ścieków w Cukrowni Głinojeck






1. Informacje o kontraktacji i skupie
2. Podstawowe dane surowcowe
3. Podstawowe dane techniczne
4. Inwestycje
5. **BHP**



Przeгляд zakładów w 2011 r





Wypadek zbiorowy / śmiertelny

GLINOJECK

15.11.2011 godzina 20.16

Oparzenie sokiem rzadkim o temp. 90 °C w trakcie demontażu pompy

Poszkodowani:

Ofiara śmiertelna, oparzenia ok. 85 % pow. skóry – ślusarz 58 lat


Ofiara śmiertelna, oparzenia ok. 65 % pow. skóry – ślusarz 56 lat

Poszkodowana, oparzenie stopy prawej – pracownica pralni 49 lat



**1 . Otwarta przepustnica na
rurociągu dopływu ciecży do
pompy**

**2 . Błąd przy demontażu pompy
-nie otwarto spustu ciecży z
korpusu**





Grupa Pfeifer & Langen
w Polsce

**DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ**